



CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKTÓW SAMOCHODOWYCH ÖHLINS

OBOWIĄZUJE OD 05.10.2020

W FF-Sport, czynności serwisowe produktów Öhlins są wykonywane zgodnie z procedurami oraz poziomem jakości wymaganym przez producenta.

Opłata za usługę serwisową obejmuje wszystkie części zamienne oraz czas pracy. W trakcie usługi serwisowej, produkt zostanie rozebrany, wszystkie części i elementy zostaną sprawdzone pod kątem zużycia, zgodności wymiarów nominalnych, ewentualnych uszkodzeń oraz zostaną wymienione odpowiednie uszczelki. Następnie produkt zostanie złożony i napełniony nowym płynem do zawiesznień przy pomocy pompy próżniowej.

Koszt usługi serwisowej nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych lub zużytych części, wykraczających poza standardową procedurę serwisową. Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku ich wymiany.

Zanim rozpoczniemy procedurę serwisową, przedstawimy wycenę zlecenia naprawy do akceptacji. Wszystkie produkty zostaną sprawdzone przed i po wykonaniu usługi na naszym stanowisku badawczym Roehrig MTS 20VS (hamownia amortyzatorów). Raport z badania zostanie dostarczony razem z produktem.

Uwaga:

Produkty dostarczone do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata 80zł brutto za mycie.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kwotą 150zł w przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia naprawy, po dokonaniu przez serwis wyceny usługi.

Wybierając serwis FF-Sport Öhlins gwarantujemy absolutnie najwyższy poziom jakości i niezawodności. Więcej informacji na stronie www.ohlins.pl.

Model amortyzatora (szt)		Cena netto	Cena brutto
1	TTX 36	968,29 zł	1 191,00 zł
2	ILX 36	1 077,24 zł	1 325,00 zł
3	TTX 40 MK II wszystkie typy	1 128,46 zł	1 388,00 zł
4	STX 36 wszystkie typy	1 012,20 zł	1 245,00 zł
5	STX 46 wszystkie typy	1 012,20 zł	1 245,00 zł
6	TTX 44 – rajdowe, Rallycross	1 012,20 zł	1 245,00 zł
7	TPX 44 – rajdowe, Rallycross	1 012,20 zł	1 245,00 zł
8	Kolumna McPherson do TPX 44 / szt	na podstawie weryfikacji	
9	TTX 46 MK II (bez blow-off)	1 740,65 zł	2 141,00 zł
10	TTX 46 MK II (4 way z blow-off)	1 939,02 zł	2 385,00 zł
11	S46 - ER, DR	966,67 zł	1 189,00 zł
12	S46 – PR1C2, PR1C1, HR1C1, HR1C2	1 044,72 zł	1 285,00 zł
13	ORQ 16/46	1 044,72 zł	1 285,00 zł
14	ORQ 18/50	1 125,20 zł	1 384,00 zł
15	Road&Track DFV (2 amortyzatory)	1 232,52 zł	1 516,00 zł
16	Road&Track DFV (4 amortyzatory)	2 157,72 zł	2 654,00 zł
Zmiana charakterystyki pary amortyzatorów ¹		Cena netto	Cena brutto
18	TTX 44, TPX44, STX 36, ILX 36 STX 46, ORQ, TTX 36, DFV	695,12 zł	855,00 zł

1. Cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera kosztu części.