



CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKTÓW SAMOCHODOWYCH ÖHLINS

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2022 r.

W FF-Sport, czynności serwisowe produktów Öhlins są wykonywane zgodnie z procedurami oraz poziomem jakości wymaganym przez producenta.

Opłata za usługę serwisową obejmuje wszystkie części zamienne oraz czas pracy. W trakcie usługi serwisowej, produkt zostanie rozebrany, wszystkie części i elementy zostaną sprawdzone pod kątem zużycia, zgodności wymiarów nominalnych, ewentualnych uszkodzeń oraz zostaną wymienione odpowiednie uszczelki. Następnie produkt zostanie złożony i napełniony nowym płynem do zawiesznień przy pomocy pompy próżniowej.

Koszt usługi serwisowej nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych lub zużytych części, wykraczających poza standardową procedurę serwisową. Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku ich wymiany.

Zanim rozpoczniemy procedurę serwisową, przedstawimy wycenę zlecenia naprawy do akceptacji. Wszystkie produkty zostaną sprawdzone przed i po wykonaniu usługi na naszym stanowisku badawczym Roehrig MTS 20VS. Raport z badania zostanie dostarczony razem z produktem.

Uwaga:

Produkty dostarczone do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata 80zł netto za mycie.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kwotą 159zł netto w przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia naprawy, po dokonaniu przez serwis wyceny usługi.

Ceny podane, są cenami orientacyjnymi. Każde przesłanie do nas zawieszenie jest wyceniane indywidualnie. Serwis kontaktuje się ze zleceniodawcą w celu ustalenia zakresu prac oraz finalnej wyceny.

Wybierając serwis FF-Sport Öhlins gwarantujemy absolutnie najwyższy poziom jakości i niezawodności.

Więcej informacji na stronie www.ohlins.pl

Model amortyzatora (szt)		Cena netto	Cena brutto
1	TTX 36	968,29 zł	1 191,00 zł
2	ILX 36	1 077,24 zł	1 325,00 zł
3	TTX 40 MK II wszystkie typy	1 128,46 zł	1 388,00 zł
4	STX 36 wszystkie typy	1 012,20 zł	1 245,00 zł
5	STX 46 wszystkie typy	1 012,20 zł	1 245,00 zł
6	TTX 44 – rajdowe, Rallycross	1 012,20 zł	1 245,00 zł
7	TPX 44 – rajdowe, Rallycross	1 012,20 zł	1 245,00 zł
8	Kolumna McPherson do TPX 44 / szt	na podstawie weryfikacji	
9	TTX 46 MK II (bez blow-off)	1 740,65 zł	2 141,00 zł
10	TTX 46 MK II (4 way z blow-off)	1 939,02 zł	2 385,00 zł
11	S46 - ER, DR	966,67 zł	1 189,00 zł
12	S46 – PR1C2, PR1C1, HR1C1, HR1C2	1 044,72 zł	1 285,00 zł
13	ORQ 16/46	1 044,72 zł	1 285,00 zł
14	ORQ 18/50	1 125,20 zł	1 384,00 zł
15	Road&Track DFV (2 amortyzatory)	1 232,52 zł	1 516,00 zł
16	Road&Track DFV (4 amortyzatory)	2 157,72 zł	2 654,00 zł
Zmiana charakterystyki pary amortyzatorów¹		Cena netto	Cena brutto
18	TTX 44, TPX44, STX 36, ILX 36 STX 46, ORQ, TTX 36, DFV	695,12 zł	855,00 zł

*Cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera kosztu części.