



CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKTÓW MTB ÖHLINS

OBOWIĄZUJE OD 24.09.2020

W FF-Sport, czynności serwisowe produktów Öhlins są wykonywane zgodnie z procedurami oraz poziomem jakości wymagany przez producenta.

Uwaga:

Aby zachować Gwarancję na produkty MTB, usługa serwisowa musi zostać wykonana przez Autoryzowany Serwis Öhlins MTB z użyciem oryginalnych części.

Opłata za usługę serwisową obejmuje wszystkie części zamienne oraz czas pracy. W trakcie usługi serwisowej, produkt zostanie rozebrany, wszystkie części i elementy zostaną sprawdzone pod kątem zużycia, zgodności wymiarów nominalnych, ewentualnych uszkodzeń oraz zostaną wymienione odpowiednie uszczelki. Następnie produkt zostanie złożony i napełniony nowym płynem do zawiesznień przy pomocy pompy próżniowej (dotyczy amortyzatorów tylnych).

Koszt usługi serwisowej nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych lub zużytych części, wykraczających poza standardową procedurę serwisową. Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku ich wymiany.

Zanim rozpoczniemy procedurę serwisową, przedstawimy wycenę zlecenia naprawy do akceptacji. Wszystkie produkty zostaną sprawdzone przed i po wykonaniu usługi na naszym stanowisku badawczym Roehrig MTS 20VS (hamownia amortyzatorów). Sprawdzenie amortyzatora na hamowni nie jest przeprowadzane w ramach Przeglądu 50h.

Uwaga:

Produkty dostarczone do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata 80zł brutto za mycie.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kwotą 150zł brutto w przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia naprawy, po dokonaniu przez serwis wyceny usługi.

Wybierając serwis FF-Sport Öhlins gwarantujemy absolutnie najwyższy poziom jakości i niezawodności. Więcej informacji na stronie www.ohlins.pl.

Model amortyzatora/widelca	Przeгляд 50h ¹		Przeгляд 100h ²	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
Amortyzator STX22	65,04 zł	80,00 zł	486,99 zł	599,00 zł
Amortyzator TTX22M	-	-	430,08 zł	529,00 zł
Amortyzator TTX AIR	65,04 zł	80,00 zł	568,29 zł	699,00 zł
Widelca RXF34	65,04 zł	80,00 zł	690,24 zł	849,00 zł
Widelca RXF36	65,04 zł	80,00 zł	730,89 zł	899,00 zł
Widelca RXF36 STX	65,04 zł	80,00 zł	730,89 zł	899,00 zł
Widelca RXF36 Coil	65,04 zł	80,00 zł	617,07 zł	759,00 zł
Widelca RXF36 Coil STX	65,04 zł	80,00 zł	617,07 zł	759,00 zł
Widelca RXF36 m.2	65,04 zł	80,00 zł	706,50 zł	869,00 zł
Widelca RXF36 m.2 Coil	65,04 zł	80,00 zł	633,33 zł	779,00 zł
Widelca DH38	65,04 zł	80,00 zł	730,89 zł	899,00 zł
Pozostałe czynności serwisowe		Cena netto	Cena brutto	
Zmiana charakterystyki tłumienia ³		324,39 zł	399,00 zł	
Czyszczenie brudnego amortyzatora		65,04 zł	80,00 zł	
Zmiana skoku widelca powietrznego RXF34/36 ⁴		243,09 zł	299,00 zł	
Zmiana skoku widelca sprężynowego RXF36 ⁴		97,56 zł	120,00 zł	
Przebudowanie widelca sprężynowego na powietrzny RXF36 ⁴		633,33 zł	779,00 zł	
Przebudowanie widelca powietrznego na sprężynowy, tylko RXF36 m.2 ⁴		844,72 zł	1 039,00 zł	
Wymiana tłumika na TTX18 RXF36		1 543,90 zł	1 899,00 zł	

1. Czynności w ramach Przeгляdu 50h: demontaż goleni dolnych widelca/demontaż sprężyny pneumatycznej amortyzatora, czyszczenie, weryfikacja stanu, smarowanie, ponowne złożenie.
2. Czynności w ramach Przeгляdu 100h: rozłożenie amortyzatora, czyszczenie, weryfikacja stanu, wymiana wszystkich elementów uszczelniających, ponowne złożenie, sprawdzenie na hamowni. Cena dotyczy usługi i standardowego zestawu serwisowego.
3. Cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera kosztu części.
4. Cena dotyczy usługi i części potrzebnych jej do wykonania.