



CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKTÓW MTB ÖHLINS

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2022 r.

W FF-Sport, czynności serwisowe produktów Öhlins są wykonywane zgodnie z procedurami oraz poziomem jakości wymaganym przez producenta.

Uwaga:

Aby zachować Gwarancję na produkty MTB, usługa serwisowa musi zostać wykonana przez Autoryzowany Serwis Öhlins MTB z użyciem oryginalnych części.

Opłata za usługę serwisową obejmuje wszystkie części zamienne oraz czas pracy. W trakcie usługi serwisowej, produkt zostanie rozebrany, wszystkie części i elementy zostaną sprawdzone pod kątem zużycia, zgodności wymiarów nominalnych, ewentualnych uszkodzeń oraz zostaną wymienione odpowiednie uszczelki. Następnie produkt zostanie złożony i napełniony nowym płynem do zawiesznień przy pomocy pompy próżniowej (dotyczy amortyzatorów tylnych).

Koszt usługi serwisowej nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych lub zużytych części, wykraczających poza standardową procedurę serwisową. Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku ich wymiany.

Zanim rozpoczniemy procedurę serwisową, przedstawimy wycenę zlecenia naprawy do akceptacji. Wszystkie produkty zostaną sprawdzone przed i po wykonaniu usługi na naszym stanowisku badawczym Roehrig MTS 20VS.

*Sprawdzenie amortyzatora na hamowni nie jest przeprowadzane w ramach Przeglądu 50h.

Uwaga:

Produkty dostarczone do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata 80zł netto za mycie.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kwotą 150zł netto w przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia naprawy, po dokonaniu przez serwis wyceny usługi.

Wybierając serwis FF-Sport Öhlins gwarantujemy absolutnie najwyższy poziom jakości i niezawodności.

Więcej informacji na stronie www.ohlins.pl.

Model amortyzatora/widelca	Przegląd 50h		Przegląd 100h		Przegląd 200h	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
Amortyzator STX22	-	-	643,90 zł	792,00 zł	-	-
Amortyzator TTX22M	-	-	649,59 zł	799,00 zł	-	-
Amortyzator TTX AIR	-	-	632,52 zł	778,00 zł	796,60 zł	979,83 zł
Widelec RXF 34	202,44 zł	249,00 zł	841,17 zł	1034,64 zł	1087,04 zł	1337,07 zł
Widelec RXF 34 m.2	202,44 zł	249,00 zł	883,71 zł	1086,96 zł	1112,43 zł	1368,29 zł
Widelec RXF 36 m.1	202,44 zł	249,00 zł	935,52 zł	1150,69 zł	1181,40 zł	1453,12 zł
Widelec RXF 36 m.1 Coil	202,44 zł	249,00 zł	859,82 zł	1057,58 zł	-	-
Widelec RXF 36 m.2	202,44 zł	249,00 zł	838,30 zł	1031,12 zł	1181,40 zł	1614,88
Widelec RXF 36 m.2 Coil	202,44 zł	249,00 zł	762,60 zł	938,00 zł	991,34 zł	1219,34
Widelec DH 38 / RXF 38	202,44 zł	249,00 zł	855,46 zł	1052,22 zł	1330,06 zł	1635,98
Pozostałe czynności serwisowe	Cena netto		Cena brutto			
Zmiana charakterystyki tłumienia*	324,39 zł		399,00 zł			
Czyszczenie brudnego amortyzatora	80 zł		98,40 zł			
Zmiana skoku widelca powietrznego RXF 34/36	243,09 zł		299,00 zł			
Zmiana skoku widelca sprężynowego RXF 36	159 zł		190,00 zł			
Zmiana widelca sprężynowego na powietrzny RXF 36	633,33 zł		779,00 zł			
Zmiana widelca powietrznego na sprężynowy, tylko RXF36 m.2	844,72 zł		1 039,00 zł			
Zmiana tłumika na TTX18 RXF 36	1 543,90 zł		1 899,00 zł			

*cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera ceny części

1. Czynności w ramach Przeglądu 50h: demontaż goleni dolnych widelca/demontaż sprężyny pneumatycznej amortyzatora, czyszczenie, weryfikacja stanu, smarowanie, ponowne złożenie.
2. Czynności w ramach Przeglądu 100h: rozłożenie amortyzatora, czyszczenie, weryfikacja stanu, wymiana wszystkich elementów uszczelniających, ponowne złożenie, sprawdzenie na hamowni. Cena dotyczy usługi i standardowego zestawu serwisowego.
3. Cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera kosztu części.
4. Cena dotyczy usługi i części potrzebnych jej do wykonania.